

Actiepuntenlijst wijkschouw Oude Leede/Zuidpolder

Datum: woensdag 14 juni 2017

Deelnemers: 9 bewoners, wijkagent en wijkmanager

Thema	Locatie	Probleem/aandachtspunt	Oplossing/reactie	Realisatie
Woonomgeving/ leefomgeving				
	Bovenmolenweg	Kort voor de kruising Bovenmolenweg/Oude Leedeweg staat een campagnebord voor 30 km-zones dat niet echt in de omgeving past.	Deze campagneborden staan als sinds 2010 op meerdere vaste plekken in de gemeente. Met behulp van deze borden worden alle inwoners, ook die in Oude Leede, via landelijke en lokale campagnes geattendeerd op de verkeersveiligheid zodat verkeersveilig gedrag wordt gestimuleerd.	n.v.t.
Groen				
	Oude Leede	Er is gestart met het maaien van de bermen maar nog niet alle bermen zijn gemaaid.	Alle bermen in Oude Leede zijn in juni gemaaid.	jun-17
Verkeer				
	Oude Leedeweg	Wielrenners negeren regelmatig de voorrangregels op de kruising Oude Leedeweg/Ackersdijkseweg en veroorzaken daardoor gevaar.	De voorrangssituatie is duidelijk aangegeven met goed zichtbare haaiantanden en een voorrangsbord. Omdat er op de kruising goed zicht is op het verkeer op de Oude Leedeweg en Zuideindseweg worden geen aanvullende maatregelen getroffen.	n.v.t.
	Zuideindseweg	Schade aan de uitrit van Zuideindseweg 110, door verzakking en losliggende bestrating	Schade is door bewoner gemeld en in behandeling bij Meldpunt Leefomgeving.	2e helft 2017
	Oude Leedeweg	Ter hoogte van de uitrit van de fietstunnel zit een verzakte sleuf in het wegdek, die hinderlijk is voor fietsers.	Ook deze schade is door een bewoner gemeld bij het Meldpunt Leefomgeving. Omdat de reguliere ronde voor het herstel van asfaltschades inmiddels is afgerond, wordt deze sleuf in de eerstvolgende onderhoudsronde meegenomen.	2018

Laatste actualisatie: 4 juli 2017